

**Реестр контрольных мероприятий**

№ п/п	№ мероприятия в реестре	Дата (период) проведения проверки	Орган, осуществляющий проверку	Предмет проверки/проверяемый период/вид проверки/основание проверки/основание для внеплановой проверки	Результат проверки; акт проверки	№	Нарушения	Статус нарушений
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1	10529	25.08.2025	Департамент культуры города Москвы	Выполнение требований Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Поручение от 19.12.2024 № 01-23-9933/24	Нарушения выявлены Акт проверки от 25.08.2025 № 6/н  Устранения	1	В соответствии с приказом МЧС России от 16 декабря 2024 г. № 1120 "Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" лица назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты, не имеющие профильного образования по специальности "Пожарная безопасность" или "Техносферная безопасность" в области "Пожарная безопасность" должны пройти обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности до сентября 2025 г.	Подлежит устранению
						2	Не предусмотрена установка поручней у лестниц на путях эвакуации высотой более 45 см.	Подлежит устранению
						3	Не завершены работы по замене на путях эвакуации знаков "Запасный выход" на "Выход".	Устранено
						4	В отдельных местах установки ручных пожарных извещателей отклеиваются знаки "Ручной пожарный извещатель" (F10).	Устранено
						5	На путях эвакуации в коридорах допускается складирование мебели и оборудования.	Устранено
						6	Имеющиеся акты проверки работоспособности противопожарных систем, эксплуатируемых сверх срока службы, требуют переработки в соответствии с требованиями с ГОСТ Р 59638-2021 "Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность, ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность", ГОСТ Р 59636-2021 "Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту".	Устранено
						7	Помещения для стоянки транспорта не обеспечены буксировочными тросами (штангами) из расчета 1 шт. на 10 единиц техники.	Устранено
						8	У выходов на кровлю отсутствуют таблички с указанием местонахождения ключей.	Устранено